

Uni FIAM FAAM
ESCRITÓRIO MODELO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
PRAÇA ROSA ALVES DA SILVA V. MARIANA –
SÃO PAULO - SP

ALUNO: Luciano Santana da Silva
RA: 5268164
PROFESSORA: Helena Degreas
03/2013

PRAÇA ROSA ALVES DA SILVA

Localização

A praça está localizada a está a cinco quadras do metro Ana Rosa no bairro da Vila Mariana – São Paulo – SP entre as ruas Machado de Assis, Guimarães Passos e José do Patrocínio. A praça tem aproximadamente 13.000m² sendo que praticamente metade dela é ocupada por um campo de futebol.

Na entrada principal praça tem um ponto final de ônibus da linha elétrica e outros pontos de ônibus nas Ruas Guimarães Passos e José do Patrocínio.



FONTE: GOOGLE MAPS

Características do Entorno, Equipamentos.



FONTE: GOOGLE MAPS

O Fluxo de Veículos é um pouco mais intenso na Rua Machado de Assis, mas de maneira geral as ruas que margeiam a praça tem fluxo de carros e pedestres moderado por se tratar de uma área predominantemente de uso residencial e comércio local.

Foto do Entorno – Rua José do Patrocínio



FONTE: GOOGLE STREET VIEW

Foto do Entorno – Rua Doutor Rafael C. Lanzelloti



Fonte: Luciano Santana

As calçadas externas encontram-se em péssimas condições de acessibilidade.

Topografia

Internamente a praça tem um desnível de pouco mais de 1 metro que vai da Rua Guimarães Passos até a Rua José do Patrocínio.

Em relação às ruas que margeiam a praça, existe um desnível de 8,00m na esquina das Ruas Guimarães Passos com a Doutor Rafael C. Lanzelloti (Foto 3), desnível de 2,60m na esquina das Ruas Guimarães Passos com a Rua Machado de Assis (foto 4) e na divisa do lote na Rua José do Patrocínio ao centro temos um desnível de 4,50m (foto 5).

Foto 3




FONTE: Luciano Santana

Foto 4



FONTE: Luciano Santana

Foto 5



FONTE: Luciano Santana

Vegetação, Forração

A maioria das árvores é de grande porte, além delas existem arbustos e vegetação rasteira que está em má condição de manutenção, grande parte da área permeável tem o solo exposto (fotos 6,7e 8).

Foto 6



Foto 7



Foto 8



Fonte: Luciano Santana

Equipamentos, Piso, Iluminação

Ao lado da entrada principal (Rua Machado de Assis) existe um ponto final dos ônibus elétricos. O abrigo para funcionários desse ponto é inadequado, funcionando apenas em uma cabine pequena. Fotos 8 e 9.

Foto 9



Fonte: Luciano Santana

Foto10



Fonte: Luciano Santana

O equipamentos como playground, a mini quadra de futebol, estão em condições precárias e em péssimo estado de conservação (fotos 11 e 12). Já a academia da terceira idade está bem conservada e funcionando. (Foto13)

Foto 11



Fonte: Luciano Santana

Foto 12



Fonte: Luciano Santana

Foto 13



Fonte: Luciano Santana

A iluminação da praça segundo os frequentadores atende as necessidades, mas existem portes com lâmpadas queimadas e a falta de manutenção da vegetação compromete a iluminação. (Foto14)

Foto 14



Fonte: Luciano Santana