



Praça
Dr. Péricles Maciel

Trabalho realizado para o Escritório Modelo da FIAM FAAM (Faculdades Integradas Alcântara Machado – Faculdade de Artes Alcântara Machado) Complexo FMU para elaboração de diagnóstico, parte integrante do levantamento necessário para a realização de projeto pertinente.

A fim de identificar e diagnosticar praças na região da subprefeitura da Vila Mariana, este relatório tem por finalidade descrever as informações encontradas in loco a respeito da Praça Dr. Péricles Maciel.

Aluna: Karin Nunes de Oliveira

Tutora: Helena Degreas

São Paulo, 2013



2. Entorno

O entorno imediato é diversificado, com residências de gabaritos predominantemente baixos, bar, funilaria, sem falar é claro do entorno como um todo onde há diversos equipamentos.



Figura 3 - Fotos do Local

Fonte: Próprio Autor – Março/2013

4

3. Fluxo

3.1. Pedestres

Durante o levantamento pude perceber que o fluxo de pedestres é baixo, porém constatei deste a presença de moradores próximos passeando com seus cães.

3.2. Automóveis

A Avenida Eng. Luís Gomes Cardim Sangirardi recebe automóveis provenientes da Avenida Lins de Vasconcelos, onde o inverso também ocorre, enfim o fluxo pode ser considerado de moderado a baixo.

4. Topografia

Apesar de haver um considerável desnível, a praça está localizada na porção mais suave deste, havendo maior declividade da Av. Eng. Luís Gomes em direção ao cemitério da Vila Mariana.



Figura 4 - Fotos do Local

Fonte: Próprio Autor – Março/2013





Figura 5 - Fotos do Local

Fonte: Próprio Autor – Março/2013

5. Vegetação

De médio e grande porte, alguns arbustos, árvore frutífera (goiabeira), além de grama mal cuidada.



Figura 6 - Fotos do Local

Fonte: Próprio Autor – Março/2013



6. Circulação, Mobiliário e Equipamentos

A praça não possui circulação ou mobiliário, são poucos os equipamentos, tais como lixeiras.



Figura 7 - Fotos do Local

Fonte: Próprio Autor – Março/2013

7. Iluminação

Na praça há somente um poste de iluminação, sendo a rua sua principal fonte de luz.



Figura 8 - Fotos do Local

Fonte: Próprio Autor – Março/2013

8. Acessibilidade

Nem a praça nem as travessias de acessos possuem qualquer acessibilidade.



Figura 9 - Fotos do Local

Fonte: Próprio Autor – Março/2013



9. MPL (Muro, Passeio e Limpeza)

Levantamento do estado real da praça, verificando seus passeios e se há efetiva limpeza. Na praça Dr. Péricles Maciel, pude verificar trechos um pouco comprometidos do passeio, obstáculos, seu estreitamento e o depósito de lixo, o que compromete a circulação de pedestres.



Figura 10 - Fotos do Local

Fonte: Próprio Autor – Março/2013



10. Levantamento Esquemático

10.1. Planta Atual




Figura 11 - Planta Esquemática de Levantamento

Fonte: Elaborado pelo Autor



10.2. Tabela de Levantamento

pisos		Cercamentos	X	arbustos	Conveniências		Ambulantes	atividades		Esportiva
		Edificações	X	Canteiros floridos			Bancas			Infantil
		Espaços Temáticos		Árv: gde porte			Churrasqueira			Contemplação
		Escadaria	X	Árv: md porte			Lanchonete			Ev. culturais
		rampas								
Outros:				Árv: pqno porte		Bar		Ev. Políticos - cívicos		
Pisos		Chão batido	X	Gramados		Restaurante		Ev. Religiosos		
		Desenho de piso		Campo de futebol		Mesa piquenique		Feiras permanentes		
	X	Pisos em geral		Campo de malha	outros			Feiras temporárias		
	X	Rede de caminhos		Playground		Bancos		Recreação		
Outros				Mesas para jogos		Bebedouros	Outros			
Vegetação	X	arbustos	Lazer, Esportes	Equip. de ginástica	equipamentos	Bicas	edificação		Igreja, templo	
		Canteiros floridos		Equip. gin. Idosos		X		Ilum. interna		Biblioteca
	X	Árvores de gde porte		Equip. ginást. defic.		X		Lixeiras		Prédio público
	X	Árvores de méd porte		Ciclovía		Outros				Escola
	X	Gramados		Trilhas						Construção histórica
Água		Lagos	Eventos	Quadras esportivas	complementos	Acesso a defic.	edificação		Museu	
		Espelhos d'água		Outros				Escadarias		Teatro
		chafarizes		Pque de diversões				Correio		Guarita
		fontes		Anfiteatro				Gruta		Sanitários
		córregos		Arquibancada				Mirante		vestiários
outros		Concha acústica		Pérgula			Outros			
Relevo		plano	monument	Palco	transporte	Ponte	entorno	X	Horizontal	
		Muito acidentado		Coreto		Outros				Semi verticalizado
	X	Pouco acidentado		Busto				Táxi		Verticalizado
				Escultura				Ônibus		Comercial
				Obelisco				Metrô		Misto
Outros		pórtico		bicicleta		Residencial				
Outros			Outros		Outros		Outros			

Figura 12 - Tabela de Levantamento Modificada

Fonte: <http://escritoriodearquitetura.files.wordpress.com/2011/12/relatc3b3rios-prac3a7as-vila-mariana.pdf>

